

令和6年6月29日～7月1日降雨に伴う臨時点検結果

番号	幹川名	溪流名	警戒区域番号	市区町	字	構造	高さ	長さ	土砂流出		土砂堆積		流木捕捉	
1	可愛川	長野川	I-2-20-17d	廿日市市	長谷	重力式コンクリート	8.9	53	有	無	有	無	有	無
2	可愛川	長野川	I-2-20-17a	廿日市市	長谷	重力式コンクリート	12	77	有	無	有	無	有	無
3	小瀬川	大久保川	I-1-8-61a	廿日市市	芋ヶ迫山	コンクリート	14.5	62	有	無	有	無	有	無
4	八幡川	八幡川支川3	I-2-1-14	広島市佐伯区	南垣内・要心谷・用心・寺側	鋼製透過型	8.5	27	有	無	有	無	有	無
5	八幡川	八幡川支川3	I-2-1-14	広島市佐伯区	用心・寺側	鋼製透過型	11	36	有	無	有	無	有	無
6	八幡川	八幡川支川3	I-2-1-14	広島市佐伯区	用心・寺側	コンクリート重力式	6	57	有	無	有	無	有	無
7	八幡川	荒谷川	I-2-1-9a	広島市佐伯区	荒谷	全透過格子型	18.1	60	有	無	有	無	有	無
8	八幡川	荒谷川	-	広島市佐伯区	平岩	部分透過型	14.5	71	有	無	有	無	有	無
9	八幡川	古野川	I-2-1-18	広島市佐伯区	小野原	ダブルウォール型	8	71	有	無	有	無	有	無
10	八幡川	八幡川支川1	I-2-1-87	広島市佐伯区	門前・江毛谷	部分透過型	11.5	4	有	無	有	無	有	無
11	八幡川	八幡川支川2	I-2-1-88a	広島市佐伯区	門前・江毛谷	部分透過型	14.5	45	有	無	有	無	有	無
12	野登呂川	中道川	-	広島市佐伯区	高平・杣田	鋼製透過型	8.5	38	有	無	有	無	有	無
13	野登呂川	中道川	I-2-1-6082	広島市佐伯区	高平・杣田	不透過型コンクリート	8	40	有	無	有	無	有	無
14	八幡川	宮ヶ谷川	I-2-1-15	広島市佐伯区	宮ヶ迫 金迫	全透過L型	12	34	有	無	有	無	有	無
15	八幡川	堂ヶ原川支川1	II-2-1-79	広島市佐伯区	道通・宮ヶ谷	不透過型コンクリート	10.5	51	有	無	有	無	有	無
16	八幡川	堂ヶ原川支川2	II-2-1-80	広島市佐伯区	金迫・宮ヶ谷	不透過型コンクリート	10.5	50	有	無	有	無	有	無
17	石内川	笹利川支川2第二支川	I-2-1-38b	広島市佐伯区五日市町	奥原・岡田ヶ原	鋼製スリット堰堤B型	8	36	有	無	有	無	有	無

八幡川支川1



古野川

